

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0088-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC SECADA AL HORNO COLOR ROJO CALBRE 26 EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC SECADA AL HORNO COLOR ROJO CALBRE 26 EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC SECADA AL HORNO COLOR ROJO CALBRE 26 EN CORREDOR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC SECADA AL HORNO COLOR ROJO CALBRE 26 EN AULAS



Foto 5: INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON EN MURO PERIMETRAL



Foto 6: INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---