

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0091-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Área de aulas sustitución de ventanas por PVC, cambio de ventiladores inservibles y pintura general.



Foto 2: Cocina, reparación de muros, cambio de repisas en muro, instalación de electricidad y pintura.



Foto 3: Mantenimiento a puertas en baños, cocina y aulas.



Foto 4: Sustitución de accesorios de inodoros en baños.




Foto 5: Sustituir porton principal ya deteriorado.



Foto 6: pintura general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

