

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0091-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Instalación de ventanas de PVC en aulas.



Foto 2: Cambio de Ventiladores en aulas.



Foto 3: Aplicación de pintura en pared de aulas.



Foto 4: Instalación de Muros Divisorios para Aulas.



Foto 5: Sustitución e Instalación de porton Metalico de ingreso.



Foto 6: Aplicación de pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0091-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: Reparación de Acabados en muros Cocina y se impermeabilizo la parte exterior .



Foto 8: Instalacion electrica en area de cocina, Tomacorriente, Interruptor e iluminacion.



Foto 9: Aplicación de pintura en cocina.



Foto 10: Instalacion de Repisa de concreto en cocina.



Foto 11: Mantenimiento a Puertas metalicas.



Foto 12: Sustitucion de accesorios en inodoros e Instalacion de piso en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE FAMILIA DE BINA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	 ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA
---	---	---	--