



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0092-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Mantenimiento preventivo porton de acceso.



Foto 2: Sustitución o instalacion de lámina entre área de comedor y pasillo a la cocina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Sustitución o instalacion de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 4: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios.



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución o instalación de puertas para muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iris Anabella Barillas Franco*  
Firma y sello del Presidente de la OPF Aldea San Nicolás Estanzuela

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0092-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: Reparación de cielo raso reticulado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Anabella Barillas Franco</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEFAKILIA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

