



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0092-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mantenimiento preventivo porton de acceso.



Foto 2: Sustitución o instalación de lámina entre área de comedor y pasillo a la cocina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Sustitución o instalación de lámina por lámina troquelada calibre 26.




Foto 4: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios.



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución o instalación de puertas para muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Anabella Barillas Franco
Firma y sello del Presidente de la OPF
Organización de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea San Nicolás
Estanzuela, Zacapa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea San Nicolás
Estanzuela, Zacapa



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0092-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: Reparación de cielo raso reticulado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fris Anabella Barillas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

