

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0093-43	FECHA:	8/04/2024




Foto 1: Reparación en Muro Perimetral. (Mantenimiento a Portón, Aplicación de pintura en interiores y exteriores; y Rotulo de la Escuela).



Foto 2: Reparación en Muro Perimetral. (Mantenimiento a Portón, Aplicación de pintura en interiores y exteriores; y Rotulo de la Escuela).



Foto 3: Reparación de Cubierta de Area de Juegos.




Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios. (Sustitución de artefactos grifos o chorros).




Foto 5: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega. (Reparación de Rampas de Acceso dañadas en Puntos Varios).



Foto 6: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega. (Sustitución de focos ahorradores y Revisión de falla eléctrica).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público