

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, Estanzuela, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0093-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Reparación en Muro Perimetral. (Mantenimiento a Portón, Aplicación de pintura en interiores y exteriores; y Rotulo de la Escuela).



Foto 2: Reparación en Muro Perimetral. (Mantenimiento a Portón, Aplicación de pintura en interiores y exteriores; y Rotulo de la Escuela).



Foto 3: Reparación de cubierta de Área de Juegos.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios. (Sustitución de artefactos, grifos o chorros).



Foto 5: Reparación Aulas, cocina, corredor y bodega (reparación de rampa de acceso dañadas en puntos varios)



Foto 6: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega. (Sustitución de focos ahorradores y Revisión de falla eléctrica).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---