

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Cambio de ventanería de metal por ventanería de PVC en area de aula, cocina y bodega.



Foto 2: Cambio de porton y techado de lamina en ingreso.



Foto 3: Reemplazar malla metalica por block en muro perimetral, deteriorado por el ganado que se encuentra en la colindancia.



Foto 4: Cambio de accesorios del inodoro ya que no funciona.



Foto 5: Colocacion de azulejo en area de lavamanos y urinal.



Foto 6: Instalacion de Estufa rural y filtro para agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Aldea El Guayabal
ESTANZUELA, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA EL GUAYABAL
ESTANZUELA, ZACAPA