

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Instalación de ventanas de PVC, en aula, cocina.



Foto 2: Instalación de techo de lamina troquelada, estructura de metal y columnas de metal.



Foto 3: Sustitución de muro perimetral pro tipo block.



Foto 4: Instalación de porton metalico.




Foto 5: Sustitución de 6 llaves de chorros en baños.



Foto 6: Sustitución de accesorios para inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0783-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: Instalacion de azulejo en area de baños.



Foto 8: Instalacion de azulejo en area de baños.



Foto 9: Instalacion de filtro para agua en cocina.



Foto 10: Sustitucion de estufa rural.



Foto 11: Sustitucion de 1 llave de chorro en urinal de baño



Foto 12: Instalacion de ventanas de PVC, en bodega y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo

