

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0784-42	FECHA:	16/07/2024



Foto1: Pintura en area interior de aula



Foto 2: Instalación de lamina incluyendo estructura de soporte



Foto 3: Reparación de tubo HG y malla metalica



Foto 4: Cambio de porton de ingreso



Foto 5: Sustitución de estufa rural



Foto 6: Cambio de puerta secundaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

