

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUMPP BARRIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-1010-42	FECHA:	26/4/2024




Foto1: Instalacion de ceramico area de lavamanos.



Foto 2: Sustitucion de lavamanos.



Foto 3: Intalacion de ceramico en piso de baños.



Foto 4: Preparacion de porton y puerta de ingreso para pintura.







Foto 5: Preparacion de muro perimetral para pintura.



Foto 6: Inicio de pintado en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público