

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUMPP BARRIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-1010-42	FECHA:	26/4/2024



Foto 1: Instalacion de servicio sanitarios y pintado.



Foto 2: Instalacion de lavamanos y pintado.



Foto 3: Pintado de puertas en aulas.



Foto 4: pintado de balcones en baños.





Foto 5: Remodelacion de mingitorio.



Foto 6: Pintado de aulas y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Nelson Estuardo Pérez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------