

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rosalía Mármol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosalía Mármol, Río Hondo Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0001-43	FECHA:	2/04/2024



sustitución de unas laminas que ya estan deteoradas, se cambiarian las ventanas de paletas por pvc,



mantenimiento de balcones, en el piso de semento se colocará piso serámico en el aula, se colocará piso serámico en la cosina porque es torta de cemento, todo con su material ,



se mandará hacer una ventana en la bodega de la cosina para tener ventilación incluyendo ventana pvc, balcon, repello en muros de contención, se repellara una pared en una aula de primaria por filtracion



se levantará un muro perimetral alrededor de la escuela debido a que ingresa personas ajenas a las intalaciones a robar por tener muy bajo en tapial .



se sustitucionará completa de la estufa para poder tener ya la alimentacion cervida con los alumnos.



22.3 Aplicación de repello de muro de contención (aula)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

