

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rosalía Mármol.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosalía Mármol.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0001-43	FECHA:	5 de julio 2024



Sustitución de unas laminas deterioradas, cambio de ventanas pvc



Mantenimiento de bálcotes, en el piso de cemento colocación de piso sserámico en el aula, se colocará piso seraámico en la cocina porque es torta de cemento, todo con su material.



Se mandará a hacer una ventana en la bodega de la cocina para tener ventilación incluyendo ventana pvc, balcon, repello en muros de contención, se repellara una pared en un aula de primara por filtración.



Se levantará muro perimetral alrededor de la escuela, debido a que ingresan personas ajenas a las instalaciones a robar por tener muy bajo el tapial.



Sustitución completa de la estufa para poder tener alimentación servida para los alumnos.



22.3. Aplicación de repello de número de contención aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---