

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PR-01/01-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosalía Mármol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0010-42	FECHA:	02 de abril 2024




haremos 2 sustitución de madera por metal una es de galera de la cocina y otra de esenario de eventos de la escuela, ya que estan en muy mal estado.




aquí estaremos en reparacion de puertas, pintar porque tienen mucho oxidado, cambio de chapas y colocar puerta completa.



En esta parte quitaremos los vidrios, colocaremos ventanas pvc. Y lo que es tructura de metal lo convertiremos en balcones, se les dara mantenimiento de pintura, tambien se pintaran las paredes tanto interno



En esta parte quitaremos los vidrios, colocaremos ventanas pvc. Y lo que es tructura de metal lo convertiremos en balcones, se les dara mantenimiento de pintura, tambien se pintaran las paredes tanto interno




en esta parte cambiaremos unas llaves de paso de agua potable y todo un lavamanos que esta localizado en la parte de los baños de los niños de párvulos



en esta parte cambiaremos toda la rama de tuveria de aguas negras ya que con el sol se deteoro el plastico y tambien cambiaremos los inodoros con todo sus artículos ya que estan en mal estado, y tambien se cambiara la

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CDE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---