

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rosalía Mármol.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosalía Mármol.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0001-43	FECHA:	20 de junio 2024



Sustitución de unas laminas detereoradas, cambio de ventanas pvc



Mantenimiento de bálcules, en el piso de cemento colocación de piso sserámico en el aula, se colocará piso seraámico en la cocina porque es torta de cemento, todo con su material.



Se mandará a hacer una ventana en la bodega de la cocina para tener ventilación incluyendo ventana pvc, balcon, repello en muros de contención, se repellara una pared en un aula de primara por filtración.



Se levantará muro perimetral alrededor de la escuela, debido a que ingresan personas ajenas a las instalaciones a robar por tener muy bajo el tapial.



Sustitución completa de la estufa para poder tener alimentación servida para los alumnos.



22.3. Aplicación de repello de número de contención aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kanna Agustín Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

