



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MONTE GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0098-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustrucción de tubería de aguas pluviales en área exterior, Colocación de canal para dirigir el agua pluvial del área de aulas y muy importante colocar una caja de captación para aguas pluviales.



Foto 2: Es importante el cambio de los artefactos sanitarios con sus accesorios, se debe colocar aretefactos de buena calidad.



Foto 3: puertas en mal estado, necesitamos mantenimiento de puertas lijado y pintura de buena calidad.



Foto 4: Area para colocación de lavamanos de concreto y forrado de azulejo



Foto 5: Construcción de mueble de concreto para cocina y forro de azulejo en top y división.



Foto 6: Losa que presenta humedad y fugas de agua, se deberá realizar un mezción para mantenimiento del área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Picon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Paulo Pando

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

