



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SUNZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, RÍO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0103-43	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1: Mantenimiento a puerta de metal y colocación de malla sobre el entel.



FOTO 2: Cernido de Paredes



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE PVC



FOTO 4: Pintura en paredes exterior e interior de los sanitarios



FOTO 5: Sustitución de balcones de metal



FOTO 6: Cernido de Paredes y Pintura en Paredes de Exterior e Interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF
Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Sunzapote, Río Hondo, Zacapa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Sunzapote Río Hondo
Zacapa