

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0104-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/05/2024
Foto 1: Evaluadora de campo en establecimiento educativo ya remozado		Foto 2: Evaluadora de campo en escuela recibiendo los trabajos de remozamiento finalizados	
Foto 3: Sanitarios azulejados		Foto 4: Lavamanos nuevos	
Foto 5: Lámina y piso nuevo en aula		Foto 6: Área de sanitarios completamente remozada, desde muros pintados, kit interno de sanitarios nuevo y lámina nueva	

Sosymon

Alejandra Hernández
 ARQUITECTA
 COLEGIADA 4073
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0104-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/05/2024
Foto 7: Piso exterior con torta de concreto		Foto 8: Evaluadora de campo en área de sanitarios remozados	
Foto 9: Piso nuevo		Foto 10: Lámina nueva, muros pintados y torta de concreto	
Foto 11: Otra vista de sanitarios remozados		Foto 12: Puerta de metal, lijadas y pintas con pintura anticorrosiva	

Sosy Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa