

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0109 43	FECHA:	



Foto 1: Cambio de techo y reparación de estructura metálica.



Foto 2: Mantenimiento de puertas.



Foto 3: Sustitución de chapas.




Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal a ventanas.



FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto, sustitución de piso de cerámico.



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





*Martin Chacón*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0109 43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Chacón</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA OJO DE AGUA

ALDEA OJO DE AGUA  
RIO HONDO, ZACAPA