

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0109 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Cambio de techo y reparación de estructura metálica.



Foto 2: Mantenimiento de puertas.



Foto 3: Sustitución de chapas.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal a ventanas.






FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto, sustitución de piso de cerámico.



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

<p><i>Maria Chacón</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0109 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de lavamanos.



Foto 9: Sustitución de mingitorio.



Foto 10: Sustitución de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kacin Citacón
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

