

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	19-03-0110-43	FECHA:	




FOTOGRAFIA No. 1 REPELLO Y CERNIDO EN MUROS ✓



FOTOGRAFIA No. 2 REPELLO Y CERNIDO EN MUROS ✓



FOTOGRAFIA No.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN ESCENARIO ✓



FOTOGRAFIA No. 4 INSTALACION PORTON DE METAL DE INGRESO ✓



FOTOGRAFIA No. 5 SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA ✓



FOTOGRAFIA No.6 PINTURA EN MUROS ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

Maira J. Barrientos O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0110-43	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira J. Barrientos O.

Firma y sello del Presidente de la OPF







[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0110-43	FECHA:	19/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira J. Barrientos G. Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

