


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0110-43	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 1 REPELLO Y SANITIZACIÓN EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 2 CERNIDO EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTOGRAFÍA No. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL



FOTOGRAFÍA No. 5 PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira J. Barrientos O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0110-43	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 7 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS



FOTOGRAFÍA No. 8 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maira J. Barrientos O.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--