


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0110-43	FECHA:	19/08/2024



FOTOGRAFÍA No. 1 REPELLO Y SANITIZACIÓN EN MUROS




FOTOGRAFÍA No. 2 CERNIDO EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTOGRAFÍA No. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL



FOTOGRAFÍA No. 5 PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maiva J. Barrientos O.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma / Sello Director Centro Educativo Público

