

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Petón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0111-43	FECHA:	



FOTOGRAFIA No.1 SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS ✓



FOTOGRAFIA No. SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO ✓



FOTOGRAFIA No.3 REPARACION MUROS DE BLOCK ✓



FOTOGRAFIA No. MANTENIMIENTO DE PUERTAS SERVICIO SANITARIO ✓



FOTOGRAFIA No.5 REPELLO EN MUROS + SANITIZACION ✓



FOTOGRAFIA No.6 REPELLO EN MUROS + SANITIZACION ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

