

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO VERDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0117-43	FECHA:	1/11/2024



FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUAS GRISES INCLUYE SALIDAS DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE CONCRETO EN AREA DE INSTALACIÓN



REUBIACIÓN Y FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO Y ASTA DE BANDERA



MANTENIMIENTO DE VENTILADORES



SUSTITUCIÓN DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL



SALIDA DE TUBERIA DE AGUAS GRISES



APLICACIÓN DE CONCRETO EN ÁREA DE FABRICACIÓN DE SALIDAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO VERDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0117-43	FECHA:	1/11/2024



INSTALACIÓN DE MALLA GALBANIZADA EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



MANTENIMIENTO Y VACIADO DE FOSA SEPTICA



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIO DE TANQUE Y LLAVE DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



FABRICACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO CON REJILLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

