

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0119-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Instalacion de piso tipo ceramico, colocacion de zocalo y pintura general en aulas.



Foto 2: Cambio de lamina con multiples filtraciones.




Foto 3: Cambio de ventaeria en mal estado por PVC y balcon metalico en aulas.



Foto 4: Colocacion de azulejo en repisas de cocina, cambio de estufa, pintura general y cambio de instalacion electrica, como apertura de nuevo vano para mas iluminacion natural .



Foto 5: Cambio de artefactos en mal estado en area de baños, asi como colocacion de piso tipo ceramico, azulejo en pared y lavamanos de cemento y pintura general.



Foto 6: Impermeabilizacion de losa en area de baños, asi como resanado del acabado en cielo y mantenimiento a puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Mayra Xaneth Orrellana

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

