

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0119-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: Aplicación de azulejo en mueble de cocina.



Foto 8: Sustitucion de estufa .



Foto 9: Mantenimiento a puertas metalicas en baños.



Foto 10: Aplicación de impermeabilizacion en losa de baños, reparacion de acabado en cielo y pared de baños.



Foto 11: Sustitucion de accesorios de inodoros existentes.



Foto 11: Instalacion de azulejo en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Mayra Yaneth Oxilia

Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0119-43	FECHA:	19/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Yaneth Orula
Firma y sello del Presidente de la C.A.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

