

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0121-43
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
FECHA:	3/04/2024
MUNICIPIO:	Rio Hondo




Foto 1: Se necesita mantenimiento de estructura en puertas y cambio de chapas



Foto 3: sustitucion de piso torta de concreto



Foto 5: se necesita cambio de forma de cemento por piso mate



Foto 2: sustitucion de piso torta de concreto



Foto 4: se necesita cambio de torta de cemento por piso mate



Foto 6: Reparacion de 5 gradas con barandas de seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formato de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Oaf

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Escolar Público

[Signature]