



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

DEPARTAMENTO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0121-43
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
MUNICIPIO:	Río Hondo
FECHA:	13 de junio 2024



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0121-43	FECHA:	13 de junio 2024



Foto 3.1. Sustitución o instalación de piso de torta de Concreto



Foto 3.1. Sustitución o Instalacion de piso torta de concreto



Foto 3.1 Sustitución o instalación de piso de torta de concreto.



Foto 3.1 Sustitución o instalación de piso de torta de concreto.



Foto 3.2. Ampliación de gradas de acceso



Foto 3.3. Suministro e instalación de baranda metálica en gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

