

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0121-43	FECHA:	17 de julio 2024



Foto 1.1. Sustitución o instalación de piso Cerámico



Foto 1.1. Sustitución o instalación de piso Ceramico




Foto 2.1. Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)



Foto 3.1 Sustitución o instalación de piso de torta de concreto.





Foto 3.1. Sustitución o instalación de piso de torta de Concreto.




Foto 3.1. Sustitución o instalación de piso de torta de Concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Chan Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0121-43	FECHA:	17 de julio 2024



Foto 3.1. Sustitución o instalación de piso de torta de Concreto



Foto 3.1. Sustitución o Instalacion de piso torta de concreto



Foto 3.2 Ampliación de gradas de acceso



Foto 3.2. Ampliación de gradas de acceso



Foto 3.3. Suministro e instalación de barranda metalica en gradas



Foto 3.3. Suministro e instalación de baranda metalica en gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

