



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabien
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43
MUNICIPIO:	Río Hondo
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabien, Río Hondo, Zacapa
FECHA:	5/6/2024

Foto 1: Sustitución de tubería de PVC línea secundaria para aguas negras.



Antes

Foto 2: sustitución de estructura actual por estructura de mampostería para depósito de agua (previo)



Foto 3: sustitución de instalación de depósito de agua de 2500 litros (previo)



Foto 4: sustitución de tubería línea principal agua potable (previo)



Foto 5 : instalación de azulejo en paredes de sanitario (previo)





Foto 6: sustitución inodoro, incluye accesorios de intalación (previo)



Observación: Si es necesario se pueden agregar horas adicionales y actualizar el número de horas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
 Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasablen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasablen, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	5/6/2024

Foto 1: sustitución o instalación de lavamanos (previo)

Foto 2: Instalación de piso cerámico antideslizante (previo)


Foto 3: mantenimiento de puertas (lijado, pintura, pasadores) (previo)


Foto 4: Instalación de puerta de metal (previos)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OpF

 ESCUELA
 CONSEJO DE
 PADRES DE
 FAMILIA
 ALDEA PASABIEN
 RÍO HONDO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 ESCUELA
 PASABIEN
 RÍO HONDO, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta. Aldea Pasabién	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabién, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	6/6/2024



Foto 1: mantenimiento de balcón



Foto 2: mantenimiento de puertas (lijado, pintura, tubo y vidrios)



Foto 3: instalación de puerta de metal



Foto 4: instalación de unidad de fuerza (ducto, tomacorriente, cableado y caja para verificadores)



Foto 5: demolición de escenario








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OP</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta. Aldea Pasabién	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabién, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	5/6/2024



foto 1: instalación de mueble de cocina de concreto




foto 2: instalacion de azulejo en mueble de cocina




foto 3 cerramiento de paredes (mojinete)



foto 4: demolicion de repello y cernido en muro



foto 5. instalacion de pila de cemento de dos lavaderos



Fot5o 6: sustitucion de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta. Aldea Pasablén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasablén, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	5/6/2024



foto 1: sustitucion de plancha de metal



foto 2: sustitución de rampa para ingreso principal.


Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

