



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabien	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabien, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: sustitución de tubería de tubería de PVC línea secundaria para aguas negras (posterior)



Foto 2: sustitución de estructura actual por estructura de mampostería para depósito de agua



Foto 3: sustitución de instalación de depósito de agua de 2500 litros



Foto 4: sustitución de tubería línea principal agua potable



Foto 5: instalación de azulejos en paredes de sanitario



Foto 6: sustitución inodoro, incluye accesorios de instalación

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público








PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabien	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabien, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	7/12/2024



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR-A-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabién	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabién, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: mantenimiento de balcón



Foto 2: mantenimiento de puertas (lijado, pintura, tubo y vidrios)



Foto 3: instalación de puerta de metal



Foto 4: instalación de unidad de fuerza (ducto, tomacorriente, cableado) caja para verificadores



Foto 5: instalación de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabién	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabién, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: Instalación de mueble de cocina de concreto



Foto 2: Instalación de azulejo en mueble de cocina



Foto 3 cerramiento de paredes (molinete)



Foto 4: demolicion de repello y cernido en muro



Foto 5. instalacion de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 6: sustitucion de chimenea

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA PASABÍEN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
 Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pasabién	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasabién, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0122-43	FECHA:	7/12/2024

Foto 1: sustitución de chimenea de concreto para estufa




Foto 2: sustitución de plancha de metal





Foto 3: sustitución de rampa para ingreso principal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASABIÉN RÍO HONDO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASABIÉN RÍO HONDO, ZACAPA