

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0357-43	FECHA:	06 de Marzo 2,024



Foto 1: Pintura en las aulas de primaria, quedando dos paredes pendientes ya que no alcanzo el presupuesto.



Foto2: sustitución de muro perimetral de Block y malla con tubo galvanizado




Foto 3: Instalación de pared para fondo de escenario y reparación de lamparas en los baños.



Foto 4 : Instalación de canales.



Foto 5: Mantenimiento de porton de metal de ingreso.





Foto 6: sustitución e instalación de puertas de gabinetes de PVC y instalación de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.


Andrea Siomara López Molina
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Orfa Linza Orellana Sharshente
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
