

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0357-43	FECHA:	07 de Junio de año 2,024



Foto 1: Pintura en las aulas de primaria, quedando dos paredes pendientes ya que no alcanzó el presupuesto.




Foto 2: Reparación de chorros y mingitorios, pegado de azulejo




Foto 3: Instalación de pared para fondo de escenario y reparación de lámparas en los baños.



Foto 4: Instalación de canales.




Foto 5: Mantenimiento de portón de metal de ingreso.



Foto 6: sustitución e instalación de puertas de gabinetes de PVC y instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Andrea Siomara López Molina  
Firma y sello del Presidente de la OPE


  
Orfe Linda Orellana Sharshente  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Foto 5: Mantenimiento de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



  
Andrea Siomara López Molina  
Firma y sello del Presidente de la OPE

Foto 6: sustitución e instalación de puertas de gabinetes de PVC y instalación de piso cerámico

  
Orfe Linda Orellana Sharshente  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público