

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0597-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Reparación de Aula de Primaria y Protección a puerta metálica.



Foto 2: Reparación de Lavamanos de Primaria



Foto 3: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos fundidos y caminamientos.



Foto 4: Apertura de vano, Sustitución de balcón de metal y Sustitución de ventana de marco de PVC y vidrio.



Foto 5: Rehabilitación de Cuneta con Rejillas



Foto 6: Cerramiento a Muro Perimetral del Muro de Contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la CPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--