

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0597-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Aula de Primaria. Debidamente Rehabilitada.



Foto 2: Aula de Primaria. Debidamente Rehabilitada.



Foto 3: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos fundidos y caminamientos. Debidamente Finalizados.



Foto 4: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos fundidos y caminamientos. Debidamente Finalizados.



Foto 5: Aula de Primaria y Muros Bajos sin costo alguno.



Foto 6: Cunetas Metalicas Finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

