

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
REGISTRO FOTOGRÁFICO

POSTERIOR

DURANTE

PREVIO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0598-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Es muy importante mejorar las condiciones de los sanitarios, cambiando el azulejo y cambiando los accesorios de los sanitarios y lavamanos.



Foto 2: Para tener mayor seguridad en la escuela es necesario sustituir el muro perimetral de malla por un muro perimetral de block.



Foto 3: El muro perimetral de la escuela queremos pintarlo para mejorar la presentación de la escuela.



Foto 4: En el aula hay que sustituir el piso ya que se encuentra en mal estado y también hay que aplicar pintura en las paredes para mejorar las condiciones del aula.



Foto 5: Hay que mejorar las condiciones del área exterior techada aplicando pintura, colocando piso y mejorando la tapadera de una caja de registro existente.



Foto 6: Es muy importante la seguridad de los niños por lo que hay que colocar un portón nuevo para el ingreso que sea próximo al aula y colocar lámina al portón existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.  
ALDEA MONTE GRANDE RÍO HONDO  
E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.  
ZACAPA, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN ALDEA MONTE GRANDE RÍO HONDO  
ZACAPA, GUATEMALA