



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0598-42	FECHA:	6/06/2024

Foto 1: Se modifica el lavamanos de los sanitarios y se quita el ladrillo para colocar azulejos.



Foto 3: El muro perimetral fue raspado para ser pintado.



Foto 4: Se está colocando piso cerámico en el aula.



Foto 6: Se le está colocando un bordillo al rotopias para direccionar el agua pluvial.



Foto 5: Se quito la torta de cementos que estaba en mal estado para colocar una nueva para locoar piso cerámico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p>Firma y Sello del Presidente de la COP</p>
--	---