

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0598-42	FECHA:	10/07/2024

Foto 1: Se modificó los sanitarios, sus partes y el lavamanos y azulajo en las paredes..



Foto 2: Se sustituyó el muro perimetral de malla por un muro perimetral de block y puerta.



Foto 3: El muro perimetral fue pintado y se sustituyó el portón.



Foto 4: Se sustituyó el piso cerámico en el aula y se pintó las paredes.



Foto 5: Se sustituyó la torta de cemento para colocar una nueva para locoar piso cerámico.



Foto 6: Se sustituyó el sistema eléctrico del aula.



Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Responsable de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

