

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0674-42	FECHA:	25 de abril de año 2024



Foto 1: Reparación de chorros para lavamanos y pegado de azulejo



Foto 2: pintura de paredes y puertas



Foto 3: Sustitución de malla y tubo galvanizado en muro perimetral



Foto 4: Reparación de lámina y costaneta





Foto 5: Reparación de canales



Foto 6: construcción de planchas de concreto en área recreativa y entrada principal a Parvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

