

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0674-42	FECHA:	20 de Mayo del año 2024



Foto 1: Reparación de chorros en lavamanos y pegado de azulejo



Foto 2: Pintura de paredes y puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de malla, y tubo galvanizado en muro perimetral



Foto 4: Reparación de lámina y costanera




Foto 5: Reparación de canales



Foto 6: Construcción de planchas de concreto en áreas de recreación y entrada principal a párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

