

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0674-42	FECHA:	20 de Junio del año 2024



Foto 1: Reparación de chorros en lavamanos y pegado de azulejo.



Foto2: Pintura en aulas y puertas de parvulos.



Foto3: sustitución de malla y tubo galvanizado en muro perimetral.



Foto 4: Reparación de lámina y costanera en aula de parvulos



Foto5: Reparación de canales.



Foto 6: Pintura en las aulas de Parvulos por dentro y fuera y arreglo de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

