

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, sustitución de elementos de fijación



Foto 2: mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: mantenimiento a estructura de puerta, sustitución de chapa.



Foto 4: sustitución de portón de metal de 5.50 de largo x 3.50 de alto.




FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto, sustitución de piso de cerámico.






Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosa Herlinda M...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la EODP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	26/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bosa Herlinda MV
Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

