

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0839-42	FECHA:	3/04/2024



Foto 1: Con la finalidad que el Aula sea mas fresca se Reparación de Aula Pura, Levantado o Alzado de Techo y Reinstalación del mismo; Reinstalación del Sistema Eléctrico; Sustitución de ventanas de PVC.



Foto 2: Reparación de Aula Pura, Levantado o Alzado de Techo y Reinstalación del mismo; Reinstalación del Sistema Eléctrico; Sustitución de ventanas de PVC.




Foto 3: Actualmente muy bajas y debe hacerse Reparación de Aula Pura, Levantado o Alzado de Techo y Reinstalación del mismo; Reinstalación del Sistema Eléctrico; Sustitución de ventanas de PVC.



Foto 4: Mantenimiento de Puerta para Aula Pura.



Foto 5: Reparación de Servicios Sanitarios y de Tratamiento de Aguas Residuales (Fosa Septica.)





Foto 6: Reparación de Servicios Sanitarios y de Tratamiento de Aguas Residuales (Fosa Septica.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

