

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0839-42	FECHA:	7/06/2024



EXTRACCION DE ESES FECALES



COLOCACION DE PUERTAS LIJADAS Y PINTADAS



COLOCACION DE VENTANAS EN PVC



COLOCACION DE BALCONES



COLOCACION DE PUERTA DEL SALON DE CLASES



COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---