

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0842-42	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 7 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS



FOTOGRAFÍA No. 8 INSTALACIÓN DE SANITARIO



FOTOGRAFÍA No. 9 SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



FOTOGRAFÍA No. 10 REPARACIÓN DE PUERTAS EN ÁREA DE SANITARIOS



FOTOGRAFÍA No. 11 COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE SANITARIOS



FOTOGRAFÍA No. 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA CÍVICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira J. Barrientos O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jesús María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0842-42	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 1 REPELLO Y SANITIZACIÓN EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 2 CERNIDO EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTOGRAFÍA No. 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL



FOTOGRAFÍA No. 5 PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFÍA No. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira J. Barrientos O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

