

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, RIO HONDO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0849-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas.



Foto 2: Agregar altura al muro perimetral.



Foto 3: Demolición de gradas y construcción de rampa de ingreso.



Foto 4: Mejoramiento área de juegos.



Foto 5: Mantenimiento de canal de metal.



Foto 6: Colocación de piso (frente a escenario).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

Consejo de Padres de Familia  
Escuela Oficial  
Rural Mixta  
Aldea Sunzapote, Rio Hondo, Zacapa

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

