



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SUNZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE, RÍO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0849-42	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1: Sustrucción de instalación de lámina por lámina troquelada zinc calibre 26



FOTO 2: Mantenimiento de portón de metal



FOTO 3: Sustrucción o instalación de rampa de ingreso



FOTO 4: Agregar altura al muro perimetral





FOTO 5: Mantenimiento de paredes, colocación de piso (frente a escenario), pintura en paredes exterior e interior.



FOTO 6: Mantenimiento de Área de Juegos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
Consejo de Padres de Familia  
Escuela Oficial Rural Mista  
Aldea Sunzapote, Río Hondo, Zacapa

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mista  
SUNZAPOTE  
RIO HONDO  
ZACAPA