



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0855-45	FECHA:	6/06/2024



**SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN AULAS POR ENCONTRARSE OXIDADAS Y PICADAS, POR LAMINAS TROQUELADAS DE ALUZINC CALIBRE 26.**



**DEMOLICIÓN DE TORTA (PISO) EN AULAS POR ENCONTRARSE CON GRIETAS Y LEVANTANDO DE LA PASTA DE DE CEMENTO**



**DEMOLICIÓN DE TORTA (PISO) EN AULAS POR ENCONTRARSE CON GRIETAS Y LEVANTANDO DE LA PASTA DE DE CEMENTO**



**DEMOLICIÓN DE TORTA (PISO) EN AULAS POR ENCONTRARSE CON GRIETAS Y LEVANTANDO DE LA PASTA DE DE CEMENTO**



**SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL POR CANAL DE METAL POR MOTIVO DE TENER FUGAS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Laudelito Regina Portan*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

